

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної
вартості предмета закупівлі**

1	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	<p>Діагностика, поточний ремонт та технічне обслуговування пристроїв для друку карток "Торрап CP500" ДК 021:2015 – 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки. Переговорна процедура закупівлі. Очікувана вартість закупівлі – 300 000,00 грн.</p>																								
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Для виготовлення бланків національного посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та інших документів, що відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, територіальними сервісним центрами МВС використовуються програмно-апаратні комплекси, які складаються з цифрового принтера для ретрансферного друку Торрап CP500, цифрового дзеркального фотоапарата в комплекті з об'єктивом, пристрою для зчитування підпису, штативу та програмного забезпечення. З метою обслуговування пристроїв для друку карток Торрап CP500 існує необхідність в закупівлі послуг - діагностика, поточний ремонт та технічне обслуговування пристроїв для друку карток "Торрап CP500", визначеного предмету закупівлі згідно ДК 021:2015 – 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (далі – Послуги).</p> <p>Послуги включають в себе діагностику поломок і несправностей, поточний ремонт пристроїв для друку карток «Торрап CP500» з заміною запчастин, а саме:</p> <table border="1" data-bbox="555 1330 1522 2094"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1330 1241 1442">Назва продукції/послуги</th> <th data-bbox="1241 1330 1522 1442">Встановлена Ціна (з ПДВ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1442 1241 1503">Діагностика та профілактика принтеру</td> <td data-bbox="1241 1442 1522 1503">720,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1503 1241 1563">Безконтактний кодировщик</td> <td data-bbox="1241 1503 1522 1563">6 493,62</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1563 1241 1624">Блок живлення LEB225F-0524-SXNSCA</td> <td data-bbox="1241 1563 1522 1624">24 999,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1624 1241 1684">Боковий кулачок вузла вирівнювання карток</td> <td data-bbox="1241 1624 1522 1684">317,28</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1684 1241 1744">Вал поділу друку</td> <td data-bbox="1241 1684 1522 1744">1 040,16</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1744 1241 1805">Вентилятор, H35082-57N1S (FAN1,FAN3,FAN4)</td> <td data-bbox="1241 1744 1522 1805">4 242,18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1805 1241 1865">Вентилятор-H35760-57N1S (FAN2)</td> <td data-bbox="1241 1805 1522 1865">3 142,92</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1865 1241 1926">Верхній ролик вузла перевероту карток</td> <td data-bbox="1241 1865 1522 1926">4 478,58</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1926 1241 1986">Винт SCR03M060-WS-W</td> <td data-bbox="1241 1926 1522 1986">67,08</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1986 1241 2047">Винт, P, M3X8B</td> <td data-bbox="1241 1986 1522 2047">67,08</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 2047 1241 2094">Віджимний валик касети</td> <td data-bbox="1241 2047 1522 2094">216,48</td> </tr> </tbody> </table>	Назва продукції/послуги	Встановлена Ціна (з ПДВ)	Діагностика та профілактика принтеру	720,00	Безконтактний кодировщик	6 493,62	Блок живлення LEB225F-0524-SXNSCA	24 999,60	Боковий кулачок вузла вирівнювання карток	317,28	Вал поділу друку	1 040,16	Вентилятор, H35082-57N1S (FAN1,FAN3,FAN4)	4 242,18	Вентилятор-H35760-57N1S (FAN2)	3 142,92	Верхній ролик вузла перевероту карток	4 478,58	Винт SCR03M060-WS-W	67,08	Винт, P, M3X8B	67,08	Віджимний валик касети	216,48
Назва продукції/послуги	Встановлена Ціна (з ПДВ)																									
Діагностика та профілактика принтеру	720,00																									
Безконтактний кодировщик	6 493,62																									
Блок живлення LEB225F-0524-SXNSCA	24 999,60																									
Боковий кулачок вузла вирівнювання карток	317,28																									
Вал поділу друку	1 040,16																									
Вентилятор, H35082-57N1S (FAN1,FAN3,FAN4)	4 242,18																									
Вентилятор-H35760-57N1S (FAN2)	3 142,92																									
Верхній ролик вузла перевероту карток	4 478,58																									
Винт SCR03M060-WS-W	67,08																									
Винт, P, M3X8B	67,08																									
Віджимний валик касети	216,48																									

Внутрішня направляюча нагрівального валу	564,72
Втулка 040040MYU	534,78
Втулка 040060CU	534,78
Втулка 060035CU	534,78
Втулка 060060FC	534,78
Втулка направляючого валу трансферної стрічки	148,62
Втулка пластикова	356,64
Втулка пластикова 060060MYU	534,78
Втулка пластикова-підкладка затискної пружини	118,56
Гвинт корпусний	27,36
Гвинт корпусний модель NS	152,40
Гвинт корпусний модель XB4	152,40
Головна плата управління	39 999,60
Двигун постійного струму - DMN29BEF-001 (DM2,DM4)	12 000,00
Двигун постійного струму - DMN29BF-005	7 668,60
Двигун постійного струму - DMN37SF-006 (DM5,DM6)	13 419,24
Демпфер верхньої кришки	3 702,24
Задня кришка нагрівального валу	2 945,58
Задня права кришка	5 982,24
Затвор фронтальної кришки	870,00
Затискач HP-020-12	121,50
Затискна кліпса 040060W	43,92
Затискна кліпса 040100G	43,92
Затискна кліпса 050140W	43,92
Затискна кліпса 070140B	43,92
Затискна кліпса 3	43,92
Зворотня пружина захоплення плівки	79,50
Зовнішнє затискне кільце - 017	264,00
Зовнішнє затискне кільце - 024	264,00
Зовнішнє затискне кільце - 032	264,00
Зовнішнє затискне кільце - 040	264,00
Зовнішнє затискне кільце - 050	264,00

Зовнішня направляюча нагрівального валу	528,84
Імпульсивний двигун - KV4239-N2U005 (НВ1, НВ2)	7 998,90
Імпульсивний двигун -MOT-PM42L-048-NSM6 (PM1,PM2,PM3)	6 523,32
Кабель термозапобіжника	1 980,78
Каркас переверотного механізму	1 831,08
Каркас термоголовки	2 128,98
Касета кольорової стрічки Торран	9 172,86
Касета трансферної плівки Торран	11 424,18
Кришка головного датчика	1 108,26
Кришка нагрівального валу ліва	1 155,24
Кришка фільтра	1 975,62
Кронштейн прижимної направляючої картки	276,00
Кулачковий механізм нагрівального валу 080 60	281,88
Кулачок вузла нагрівального валу	436,80
Кулачок нагрівального валу	1 020,42
Кулачок обмежувача крутного моменту	4 098,84
Кулачок опорного валика	206,64
Листовий фланець ремня-фітинг	155,82
Ліва кришка	3 073,86
Мікровимикач	3 798,24
Нагрівальний вал в зборі	19 131,72
Нагрівальний ролик крутячого валу	1 995,42
Направляюча картки	2 156,16
Направляюча рамка в збірці	3 480,54
Направляючий вал термоголовки	776,28
Направляючий ролик кольорової стрічки	3 191,64
Нижній вал механізму затискання трансферної плівки	3 128,40
Обмежувач крутного моменту верхньої кришки 2500	6 081,84
Опорний валик	9 585,36
Опорний ролик	7 686,36

Опорний ролик в збірці	6 118,26
Оптичний датчик GP1S173LCS0F CP500P	1 905,60
Оптичний датчик SG2851 (SN2, SN3, SN4, SN6, SN23, SN24)	2 618,52
Панель управління в зборі	16 999,20
Підкладка затискної пружини	162,36
Підкладка отвору касети для подачі карток	1 520,52
Підшипник кульковий RBB030070F	2 186,40
Підшипник RBB060100F	1 072,92
Підшипник RBB060130F	1 072,92
Пластина регулювання положення валика	149,52
Пластинчата пружина мікрровимикача	1 328,46
Плата оптичного датчика в зборі (SN5, SN9, SN12)	6 377,16
Плата оптичного датчика в зборі -EG4 Датчик SN13	4 057,50
Подаючий ролик 24 24	6 688,38
Подаючий ролик 37 24	6 688,38
Права кришка	3 150,00
Прижимна направляюча картки	1 482,48
Прижимний ролик 12 транспортного тракту	4 003,56
Приймальний лоток (сірий)	4 983,66
Пружина важеля вузла вирівнювання карток	476,46
Пружина затвора сталева	522,84
Пружина захоплення плівки	109,38
Пружина касети подачі карток	717,06
Пружина натягу двигуна	126,36
Пружина підняття вузла вирівнювання карток	261,90
Пружина прижимної направляючої картки	358,08
Пружина розділюючого ролика	207,60
Пружина термоголовки	112,86
Пружина транспортного ролика	384,00
Ремінь S2M092040	1 054,20
Ремінь S2M092040	1 109,52
Ремінь S2M158040	1 109,52

Ремінь ST15114060	1 291,86
Ремінь ST15166040	1 109,52
ПК-екран MGG13A3DW-FWLWU	10 475,76
Ролик 1 транспортного тракту в збірці	5 382,00
Ролик 2 транспортного тракту в збірці	5 415,00
Ролик 3-4 транспортного тракту в збірці	5 620,50
Ролик 8 вузла вирівнювання карток	336,36
Ролик кулачкового валу затискання трансферної плівки	2 865,00
Ролик подачі трансферної плівки	4 584,00
Ручка штовхача касети для подачі карток	1 854,00
Термістор для нагрівального валу	5 226,00
Термоголовка	64 962,00
Термозапобіжник нагрівального валу	1 980,78
Тримач чистячого валика в збірці	1 020,00
Фільтр 2020	206,40
Фільтр повітряний	206,40
Фланець двигуна постійного струму	1 013,46
Центральний кулачок вузла вирівнювання карток	314,16
Чистяча пластикова картка	186,00
Чистячий валик	343,32
Чистячі ролики в збірці	6 114,12
Шестерня 050 16 32	207,00
Шестерня 050 16 34	384,66
Шестерня 050 20	221,40
Шестерня 050 20 70	429,18
Шестерня 050 24 62	221,40
Шестерня 050 25 відкриття кришки	221,40
Шестерня 050 27	206,52
Шестерня 050 30 60	221,40
Шестерня 050 32	221,40
Шестерня 050 33 72	206,52
Шестерня 050 33 72	310,50

		Шестерня 050 4 60	221,40
		Шестерня 050 40	206,52
		Шестерня 050 48	206,52
		Шестерня 050 52	221,40
		Шестерня 050 56 відкриття кришки	221,40
		Шестерня 050 7 080 20	221,40
		Шестерня 050 8 33	221,40
		Шестерня 050 068	221,40
		Шестерня 050 104	310,50
		Шестерня 060 30 50	444,00
		Шестерня 060 40	221,40
		Шестерня 060 42	384,66
		Шестерня 060 62	221,40
		Шестерня OW 060 42	651,84
		Шестерня приводу транспортного тракту 050 20 (фронтальна)	429,24
		Шестерня приводу транспортного тракту в модулі перевероту карток 060 32	663,96
		Штифт 020100 SUJ2	67,08
		Штифт розпірний	535,62
		Період надання послуг до 31.12.2022 року.	
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	<p>(Розмір бюджетного призначення становить 300 000,00 грн.)</p> <p>Загальна вартість послуг становить – 300 000,00 грн. з ПДВ., та складається з очікуваної кількості послуг з урахуванням вартості послуг наданих виконавцем, що є єдиним надавачем таких послуг на території України.</p>	

Уповноважена особа
РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області



Яна ВОРОБИЙОВА